

Załącznik

do uchwały Nr XXIX/233/13
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 25 lutego 2013 r.

**PROGRAM USUWANIA
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENÓW
MIASTA CIECHOCINEK**

na lata 2013 - 2032

SPIS TREŚCI

1. Azbest w Polsce	3
1.1. Zagrożenie na terenie miasta.....	3
2. CELE PROGRAMU.....	4
3. UCZESTNICZY PROGRAMU	7
4. INFORMACJE O ILOŚCI AZBESTU NA TERENIE MIASTA	5
5. METODY REALIZACJI PROGRAMU	5
6. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU	6
6.2. Finansowe instrumenty wspierania bezpiecznego eliminowania z użytkowania wyrobów zawierających azbest w Gminie Miejskiej Ciechocinek	8
7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA	9
8. PODSUMOWANIE	9
Załącznik:	
Nr 1 – Dane z inwentaryzacji obiektów zawierających azbest.....	11

1. Azbest w Polsce

W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do górniczej eksploatacji . Azbest stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju importowano głównie z byłego ZSRR i Kanady.

W latach 70 -tych ubiegłego wieku sprowadzano do kraju około 100 tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim (około 85%) do wyrobu materiałów budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji budynków. Szacuje się, że na dachach i fasadach budynków oraz obiektach przemysłowych zamontowanych jest blisko 1 350 mln m² płyt azbestowych, a z czego blisko 90% stanowią dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. W 1980 r. z płyt azbestowo – cementowych wykonano około 45% pokryć dachowych i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt w nowobudowanych pokryciach dachowych, zmniejszył się o 30%. Znaczącą pozycję w bilansie wyrobów azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo – cementowe. Szacuje się, że jest ich około 600 tys. ton. Znaczna ilość wyrobów azbestowych stosowana jest w hutnictwie i przemyśle ceramicznym. Jest to około 60 tys. ton. Masę będących w użyciu wyrobów małowabarytowych, takich jak uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze, ocenia się na 100 tys. ton.

Okazuje się jednak, że azbest jest szkodliwy dla zdrowia i ze względu na zagrożenie jakie stwarza musi być usunięty ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku. Zapis ten jest zawarty w „*Programie Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032*” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009r. Stąd też wynikła konieczność m.in. opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Ciechocinek.

1.1. Zagrożenie na terenie miasta

Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców wynika z nagromadzenia na obszarze całego miasta różnego typu materiałów zawierających azbest, w tym stosunkowo duże ilości najbardziej groźnego dla zdrowia – azbestu niebieskiego. Odpady azbestowo-cementowe stanowiące niegdyś bardzo cenny surowiec wykorzystywany szeroko przez mieszkańców miasta stanowią obecnie istotne źródło emisji pyłu. Odpady te zastosowane do utwardzania dróg uległy zużyciu i degradacji pod wpływem warunków atmosferycznych, co jest przyczyną uwalniania się włókien azbestu do powietrza atmosferycznego.

Włókna azbestu (cząsteczki niewidoczne gołym okiem) mogą się również uwalniać z materiałów budowlanych, do których używano odpadów zawierających azbest.

Największe uwalnianie włókien występuje podczas prac powodujących wzniecanie pyłu, ścieranie, kruszenie i rozgniatanie powierzchni zawierających azbest. Wdychając powietrze z włóknami azbestu zwiększamy ryzyko chorób azbestozależnych. Należy pamiętać, że szczególnie narażone są dzieci i młodzież

2. CELE PROGRAMU

Głównym celem programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Miasta

Ciechocinek jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie.

Celami szczegółowymi są:

- 1) **inwentaryzacja obiektów zawierających azbest.**
- 2) **edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka.**
- 3) **zapoznanie mieszkańców z procedurami usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.**
- 4) **propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia człowieka usuwania azbestu.**
- 5) **zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.**
- 6) **całkowite usunięcie ze środowiska wyrobów azbestowych.**

3. UCZESTNICZY PROGRAMU

Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ciechocinek, ze szczególnym naciskiem na te nieruchomości, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem. Tej grupie najbardziej powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia. Przewiduje się, że zainteresowanie programem będzie wzrastać stopniowo z roku na rok, w miarę prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją azbestu.

Realizatorem programu będzie Urząd Miejski w Ciechocinku.

Przewidywani uczestnicy programu:

- 1) **właściciele lub zarządcy obiektów,**
- 2) **przedsiębiorcy.**
- 3) **spółki miejskie.**

Na terenie miasta zlokalizowano **299** obiektów budowlanych różnego rodzaju i przeznaczenia (głównie mieszkalnych i gospodarczych) pokrytych eternitem. Przewiduje się, że w pierwszym roku prowadzenia programu udział weźmie około **2%** właścicieli nieruchomości. W latach kolejnych realizacji programu liczba ta będzie stopniowo wzrastać. Zależać to będzie od możliwości finansowych mieszkańców w kontekście zastąpienia wymienianego pokrycia dachowego.

4. INFORMACJE O ILOŚCI I STANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEJSKIE CIECHOCINEK

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgromadzonych w wyniku inwentaryzacji określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie miasta. W dniach od 06 do 27 października 2009 r. zebrano informacje o ilości i miejscach występowania azbestu na terenie całego miasta.

Z informacji uzyskanych poprzez inwentaryzację wynika, iż na terenie miasta znajduje się:

- 1) ponad **299** obiektów pokrytych eternitem, co łącznie stanowi **47.334,28 m²** oraz **804,16 ton** wyrobów azbestowych

- 2) **14.016** m rur azbestowo-cementowych
- 3) **135** m kanałów wentylacyjnych wykonanych z eternitu gładkiego
- 4) **1920** m² płyt elewacyjnych płaskich

Zebrane informacje przedstawia tabela stanowiąca zał. nr 1.

5. METODY REALIZACJI PROGRAMU

Program jest elastyczny i otwarty. Tworząc koncepcję programu przyjęto następujące założenia:

- 1) uczestnikami programu są mieszkańcy Gminy Miejskiej Ciechocinek, a w szczególności właściciele obiektów budowlanych pokrytych wyrobami azbestowymi, przedsiębiorcy, spółki komunalne, osoby fizyczne.**
- 2) informacja o programie jest ogólnie dostępna,**
- 3) realizacja programu pociąga skutki finansowe w zakresie pokrycia kosztów zabezpieczenia i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z terenu swojej nieruchomości,**
- 4) właściciele obiektów budowlanych zawierających azbest zobligowani są prawem do podejmowania niezbędnych kroków w celu usunięcia ze środowiska tych wyrobów.**
- 5) uczestnicy i realizatorzy programu będą stale informowani o możliwościach pomocy finansowej, organizacyjnej i przebiegu programu.**
- 6) koordynatorem Programu jest Urząd Miejski w Ciechocinku.**

Metody realizacji programu są następujące:

- 1) ulotki i plakaty o azbecie, jego szkodliwym działaniu i realizacji programu,
- 2) informacje o programie azbestowym w lokalnej prasie,
- 3) informacje zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
- 4) informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
- 5) informacje przekazywane na zebraniach komisji, sesjach Rady Miejskiej.

6. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU

6.1 Źródłami finansowania usuwania azbestu są:

- 1) środki własne właścicieli obiektów budowlanych,
- 2) środki własne inwestorów prywatnych,
- 3) środki własne jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) [środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki,](#)
- 5) [środki funduszy ochrony środowiska](#)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił program priorytetowy na lata 2010-2013, w ramach którego środki finansowe przekazywane są poszczególnym wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Łączna kwota planowanych wypłat to 38 mln zł, z tego w 2011r. – 6 mln zł, 2012r. – 10 mln zł, 2013r. – 22 mln zł.

6) środki pomocowe Unii Europejskiej

W zależności od rodzaju programu, beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą.

Projekty z zakresu remontów lub przebudowy budynków mogą dotyczyć renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowacji lub adaptacji budynków na cele mieszkaniowe, modernizacji gospodarstw rolnych, a także działań w zakresie ułatwiania startu młodym rolnikom, różnicowania działalności w kierunku nierolniczym, odnowę i rozwój wsi. Wsparcie udzielane jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Regionalne Programy Operacyjne, w tym:

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

działanie 2.2. *Gospodarka odpadami*

działanie 7.1. *Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.*

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest, tj.:

- 1) wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu, utylizacji, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji),
- 2) budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych, w miejsce wodociągów z rur azbestowych.

Kredyty udzielane przez ten Bank przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych; wnioski kredytowe składane są w Oddziale Banku

Warunki kredytowania

- 1) kwota kredytu: do 50.000 zł i nie więcej niż 90% kosztu całkowitego inwestycji,
- 2) okres kredytowania: do 60 miesięcy,
- 3.)okres realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu

do dyspozycji Kredytobiorcy

- 4) spłata kredytu: odsetki płatne miesięcznie, karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji,
- 5) oprocentowanie stałe: 1,5% w skali roku,
- 6) prowizja: 0,9% wartości przyznanego kredytu, nie mniej niż 100 zł.

6.2. Finansowe instrumenty wspierania bezpiecznego eliminowania z użytkowania wyrobów zawierających azbest w Gminie Miejskiej Ciechocinek

Niniejszy program zakłada, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym sukcesywnie w latach 2013 – 2032. Wsparcie dotyczyć będzie możliwości sfinansowania części kosztów: zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów.

Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków:

- 1) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**
- 2) Banku Ochrony Środowiska**

Należy również przyjąć, z uwagi na perspektywę czasową, że pojawią się inne źródła finansowania np. programy unijne, rządowe itp. Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

Koszt metra kwadratowego usuwanych i unieszkodliwianych płyt falistych (eternitu) wynosi około 20 – 30 zł/m² (brutto).

Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych i transportu odpadów azbestowych, działających na terenie powiatu Aleksandrów Kujawski.

Na terenie Miasta Ciechocinek zinwentaryzowano **47.334,28m² (804,16 ton)** płyt azbestowych w formie pokryć dachowych. Realizacja programu potrwa do 2032 roku, tj. 22 lata. Oznaczałoby to, że rocznie usuwanych powinno być średnio **2151,56m² (36,55 ton)** azbestu.

Średni roczny koszt realizacji programu wynosił będzie wówczas 43.031,20 – 64.546,80 zł rocznie.

Pozostałe koszty to :

- koszt związany z edukacją społeczeństwa promowany przez publikacje prasowe, ulotki, plakaty, ogłoszenia i inne – koszt pokrywany przez Urząd Miejski w Ciechocinku.

Przy zainteresowaniu właścicieli obiektów i ich udziale finansowym istnieje możliwość łącznego wystąpienia o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu usuwania azbestu ze środowiska.

7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Lp.	Okres realizacji	% realizacji zadania	Koszt (zł)
1.	2013	2%	18.933,71-28.400,57
2.	2014-2015	5%	47.334,28-71.001,42
3.	2016-2020	20%	189.337,12-284.005,68
4.	2021-2025	25%	236.664.45-355.007,10
5.	2026-2032	48%	454.409,09-681613,63
	2013-2032	100%	946.685,60-1.420.028,40

Graficznie % realizacji zadania w latach przedstawia diagram 1.

Diagram 1. Procentowe przedstawienie demontażu, wywozu i utylizacji azbestu na terenie Miasta Ciechocinek w latach



8. PODSUMOWANIE

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowej eksploatacji tych elementów, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie

wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Urząd Miejski forma wsparcia dla właścicieli obiektów i urzędzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją usuwaniem azbestu. Przewiduje się, że w następnych latach Urząd będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

Dane z inwentaryzacji obiektów zawierających azbest, z roku 2010

Lp.	Adres	Nr działki	Rodzaj obiektu	Rodzaj wyrobu	Rocznik	Stan	Powierzchnia (m ²)	Masa (tony)
1.	Akacyjowa 5	2405	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	200	3,4
2.	Akacyjowa 7	2406	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	200	3,4
3.	Aleja 700-lecia 3	2375	stodoła	Płyta grubofalista	1989	dobry	100	1,7
4.	Batorego 8	330/1	dom	Płyta grubofalista	1991	dobry	160	2,72
5.	Bema 6	647/17	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	150	2,55
6.	Bema 6	647/17	stodoła	Płyta grubo i drobnofalista	brak danych	średni	120	2,04
7.	Bema 7	612	dom	Płyta grubofalista	1976	b. dobry	90	1,53
8.	Bema 16	656/3	budynek gospodarski	Płyta grubo i drobnofalista	1980	zły	350	5,95
9.	Bema 16	656/3	dom	Płyta drobnofalista	1980	zły	200	3,4
10.	Bema 18	658/5	garaż	Płyta grubofalista	1995	średni	136	2,31
11.	Bema 22	6603	dom i inny budynek	Płyta grubofalista	brak danych	średni	150	2,55
12.	Bema 24 i 24A	661/8	stodoła	Płyta grubofalista	1959	zły	300	5,1
13.	Bema 26	662/3	garaż	Płyta grubofalista	1985	średni	150	2,55
14.	Bema 40	698	dom	Płyta grubofalista	brak danych	zły	150	2,55
15.	Bema 42	705/7	stodoła	Płyta drobnofalista	1979	zły	515	8,76
16.	Bema 47	899/1	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	66	1,12
17.	Bema 48	982/13	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	100	1,7
18.	Bema 52	2281/6	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	średni	50	0,85
19.	Bema 54	2343	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	średni	220	3,47
20.	Bema 56	2344/1	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	100	1,7
21.	Bema 57	2213	warsztat	Płyta grubofalista	1989	dobry	72	1,22
22.	Bema 62	2346	dom	Płyta grubofalista	1972	dobry	130	2,21
23.	Bema 68	2349/5	garaż	Płyta grubofalista	1987	dobry	80	1,36
24.	Bema 70A	2289/5	garaż	Płyta grubofalista	1979	b. dobry	55	0,93
25.	Bema 79	2224/12	dom	Płyta grubofalista	1995	dobry	100	1,7
26.	Bema 84	2293/5	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	186	3,16
27.	Bema 96	2298	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	51	0,87
28.	Bema 99	2236	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	80	1,36

29.	Bema 102	2301	garaż i stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	średni	320	5,44
30.	Bema 105	2239	dom i budynki przylegające	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
31.	Bema 122	2312/1	dom/biuro	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	360	6,12
32.	Bema 140	2319/1	dom	Płyta grubofalista	1975	średni	120	2,04
33.	Bema 141	2257	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	120	2,04
34.	Bema 152	2327	dom i inny budynek	Płyta grubofalista	brak danych	średni	350	5,95
35.	Bema 155	2262	stodoła	Płyta grubofalista	1963	dobry	160	2,72
36.	Bema 159	2264	kompleks budynków inwentarskich	Płyta grubofalista	brak danych	średni	220	3,74
37.	Bema 164	2332	biuro	Płyta grubofalista	brak danych	b. dobry	80	1,36
38.	Bema 168	2334/1	garaż	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	50	0,85
39.	Bema 168	2334/1	garaż	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	64	1,09
40.	Bema 175	2273/1	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	średni	220	3,74
41.	Bema 14	655	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	240	4,08
42.	Blacharska 10	2546	dom	Płyta drobnofalista	1989	dobry	170	2,89
43.	Broniewskiego/Żelazna	511/8	budki za kinem	Płyta grubofalista	brak danych	zły	210	3,57
44.	Bukowa 10	2469	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	33	0,56
45.	Bukowa 12	2468	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	33	0,56
46.	Bukowa 14	2467	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	33	0,56
47.	Bukowa 18	2465	dom	Płyta grubofalista	1994	dobry	33	0,56
48.	Chłopickiego 3	2292	dom	Płyta grubofalista	1995	średni	120	2,04
49.	Chrobrego 28	1547	dom	Płyta grubofalista	1982	dobry	109	1,85
50.	Chrobrego 29	1555	dom	Płyta grubofalista	1984	dobry	116,5	1,98
51.	Chrobrego 30	1536	dom	Płyta grubofalista	1984	dobry	109	1,85
52.	Chrobrego 31	1554	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	130	2,21
53.	Chrobrego 32	1535	dom	Płyta grubofalista	1984	dobry	109	1,85
54.	Chrobrego 34	1534	dom	Płyta grubofalista	1984	dobry	109	1,85
55.	Chrobrego 36	1533	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	109	1,85
56.	Chrobrego 42	1494	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	100	1,7
57.	Chrobrego 44	1495	dom	Płyta grubofalista	1986	dobry	150	2,55
58.	Chrobrego 46	1496	dom	Płyta grubofalista	1984	średni	109	1,85
59.	Chrobrego 48	1497	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	109	1,85
60.	Chrobrego 50	1498	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	109	1,85
61.	Chrobrego 52	1499	dom	Płyta drobnofalista	1984	dobry	109	1,85
62.	Chrobrego 54	1500	dom	Płyta grubofalista	1984	dobry	109	1,85
63.	Chrobrego 56	1501	dom	Płyta grubofalista	1984	dobry	109	1,85

64.	Chrobrego 64	1505	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	109	1,85
65.	Dębowa 9	2479	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	180	3,06
66.	Dębowa 11	2478	dom	Płyta płaska (karo)	brak danych	dobry	220	3,74
67.	Dębowa 13	2476	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	200	3,4
68.	Dębowa 14	2454	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	180	3,06
69.	Dębowa 16	2453	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
70.	Graniczna 5	1104/2	dom	Płyta drobnofalista	brak danych	dobry	80	1,36
71.	Gronowa 12A	594/2	dom	Płyta grubofalista	1987	b. dobry	200	3,4
72.	Jagielły 30	1571	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	200	3,4
73.	Jagielły 43	307/4	budynek gospodarski	Płyta płaska (karo)	brak danych	b. zły	150	2,55
74.	Jagielły 43	307/4	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	średni	280	4,76
75.	Jagielły 48	313/21	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	20	0,34
76.	Jagielły	315/3	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	średni	160	2,72
77.	Kasztanowa 4	2424	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	200	3,4
78.	Kasztanowa 5	2419	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	200	3,4
79.	Kazimierza Wielkiego 2	1482	pawilon	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	120	2,04
80.	Kazimierza Wielkiego 5	1488	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	200	3,4
81.	Kazimierza Wielkiego 13	2549	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
82.	Klonowa 5	1029/1	dom	Płyta grubofalista	1975	dobry	80	1,36
83.	Klonowa 7	1029/2	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	90	1,53
84.	Klonowa 10	1039/4	dom	Płyta drobnofalista	1995	dobry	100	1,7
85.	Klonowa 10A	1039/5	dom	Płyta drobnofalista	1995	dobry	100	1,7
86.	Kolejowa 16A	348	garaż	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	40	0,68
87.	Kopernika 6A	396/16 396/17	budynek z komórkami	Płyta grubofalista	1987	średni	220	3,74
88.	Kościuszki	176/5	mała motorownia	Płyta grubofalista	1973	średni	20	0,34
89.	Królowej Jadwigi 6	375	garaż	Płyta grubofalista	1983	średni	30	0,51
90.	Królowej Jadwigi 7	1620	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	220	3,74
91.	Królowej Jadwigi 20	1604	dom	Płyta grubofalista	1984	dobry	100	1,7
92.	Królowej Jadwigi 22	1605	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	110	1,87
93.	Królowej Jadwigi 24	1633	dom	Płyta drobnofalista	1984	dobry	110	1,87
94.	Królowej Jadwigi 26	1606	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	100	1,7
95.	Królowej Jadwigi 28	1607	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	100	1,7
96.	Królowej Jadwigi 32	1609	dom	Płyta drobnofalista	1984	dobry	100	1,7
97.	Krzywoustego 4	1490	dom	Płyta grubofalista	1986	b. dobry	200	3,4
98.	Lipnowska 13	2058/3	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	130	2,21
99.	Łokietka 8	1177/29	zakład stolarski	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	400	6,8

100.	Mickiewicza 30A	1259/3	dom	Płyta drobnofalista	brak danych	dobry	130	2,21
101.	Modrzewiowa 1	2499	dom	Płyta grubofalista	1987	dobry	150	2,55
102.	Modrzewiowa 2	2427	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
103.	Modrzewiowa 5	2413	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
104.	Modrzewiowa 6	2425	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	220	3,74
105.	Modrzewiowa 7	2412	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
106.	Narutowicza 45	554/3	komórka	Płyta grubofalista	brak danych	zły	12	0,2
107.	Narutowicza 58	408	dom	Płyta drobnofalista	brak danych	dobry	140	2,38
108.	Narutowicza 73	415	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	130	2,21
109.	Nieszawska 43	1384/1	dom	Płyta grubofalista	1999	dobry	100	1,7
110.	Nieszawska 50	967/3	dom	Płyta drobnofalista	brak danych	dobry	140	2,38
111.	Nieszawska 71	1410	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	100	1,7
112.	Nieszawska 76	2347/43	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	80	1,36
113.	Nieszawska 95	1435/1	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	100	1,7
114.	Nieszawska 100	2374/5	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	120	2,04
115.	Nieszawska 123	1452/14	gołębniki	Płyta grubofalista	brak danych	średni	80	1,36
116.	Nieszawska 133	2157/3	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
117.	Nieszawska 145	2151/1	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	100	1,7
118.	Nieszawska 147	2152/4	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	60	1,02
119.	Norwida	8-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	38	0,65
120.	Norwida	40-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
121.	Norwida	90-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
122.	Norwida	74-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
123.	Norwida	75-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	20	0,34
124.	Norwida	92-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	33	0,56
125.	Norwida	93-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
126.	Norwida	106-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
127.	Norwida	107-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
128.	Norwida	115-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	30	0,51
129.	Norwida	123-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	16	0,27
130.	Norwida	127-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	36	0,61
131.	Norwida	119-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	29	0,49
132.	Norwida	151-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
133.	Norwida	155-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
134.	Norwida	220-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
135.	Norwida	224-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
136.	Norwida	149-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	32	0,54

137.	Norwida	268-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
138.	Norwida	279-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
139.	Norwida	313-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	32	0,54
140.	Norwida	343-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
141.	Norwida	367-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
142.	Norwida	375-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
143.	Norwida	384-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
144.	Norwida	423-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
145.	Norwida	415-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	10	0,17
146.	Norwida	434-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
147.	Norwida	429-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
148.	Norwida	437-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	32	0,54
149.	Norwida	452-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
150.	Norwida	455-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
151.	Norwida	466-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
152.	Norwida	475-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
153.	Norwida	478-E	altanka	brak danych	brak danych	nieznany	25	0,42
154.	Orzechowa 1E	617/11	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
155.	Orzechowa 2A	615/21	dom	Płyta grubofalista	1995	średni	150	2,55
156.	Orzechowa 3A	617/7	dom	Płyta grubofalista	1989	średni	150	2,55
157.	Orzechowa 3B	617/6	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
158.	Park Zdrojowy	176/9	budynek przy kortach tenisowych	Płyta grubofalista	brak danych	zły	150	2,55
159.	Piaskowa 4	2450	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
160.	Piaskowa 6	2451	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	130	2,21
161.	Piaskowa 8	1115	dom	Płyta grubofalista	1989	dobry	160	2,72
162.	Piaskowa 8	1115	garaż	Płyta drobnofalista	1989	średni	100	1,7
163.	Piaskowa 8	1115	piwnica	Płyta grubofalista	1989	dobry	25	0,42
164.	Piaskowa 8	1115	stodoła	Płyta grubofalista	1989	zły	60	1,02
165.	Piaskowa 12	1116	dom	Płyta drobnofalista	1989	dobry	100	1,7
166.	Piaskowa 37	1061/6	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	160	2,72
167.	Rolna 5	2084/2	kompleks budynków inwentarskich	Płyta grubofalista	brak danych	średni	100	1,7
168.	Rolna 32	2148/4	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	120	2,04
169.	Słońsk Górny 8	1785	garaż	Płyta grubofalista	brak danych	średni	100	1,7
170.	Słońsk Górny 8	1785	warsztat	Płyta drobnofalista	brak danych	średni	42	0,71
171.	Słońsk Górny 10	1786	dom letniskowy	Płyta grubofalista	brak danych	średni	160	2,72

172.	Słońsk Górny 12	1787/8	stodoła	Płyta grubofalista	1974	zły	264	4,49
173.	Słońsk Górny 13	1798/2	dom	Płyta drobnofalista	1994	dobry	125	2,12
174.	Słońsk Górny 17	1805/9	dom wielorodzinny	Płyta grubofalista	1973	średni	570	9,69
175.	Słońsk Górny 21	1826/2	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	110	1,87
176.	Słońsk Górny 21A	1826/3	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
177.	Słońsk Górny 29	1849/3	pustostan	Płyta grubofalista	brak danych	zły	200	3,4
178.	Słońsk Górny 33	1907/2	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	200	3,4
179.	Słońsk Górny 33	1907/2	jakiś budynek	Płyta grubofalista	brak danych	b. zły	108	1,84
180.	Słońsk Górny 35	1868/2	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	zły	160	2,72
181.	Słońsk Górny 35	1868/2	dom	Płyta grubofalista	brak danych	zły	180	3,06
182.	Słońsk Górny 37	1873/8	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	140	2,38
183.	Słońsk Górny 39	1876/2	budynek inwentarski	Płyta grubofalista	brak danych	średni	280	4,76
184.	Słońsk Górny 43	1889/3	dom	Płyta grubofalista	brak danych	zły	100	1,7
185.	Słońsk Górny 43	1889/3	garaż	Płyta grubofalista	brak danych	zły	200	3,4
186.	Słońsk Górny 62	1842 1843	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	406	6,9
187.	Słońsk Górny 72	1861/5	budynek gospodarski	Płyta grubofalista	1994	zły	160	2,72
188.	Słońsk Górny 72	1861/5	dom	Płyta grubofalista	1994	dobry	200	3,4
189.	Słońsk Górny 78	1875/4 1875/5	dom	Płyta grubofalista	brak danych	zły	220	3,74
190.	Słońsk Górny 82	1884	budynek inwentarski	Płyta grubofalista	1990	średni	108	1,84
191.	Słońsk Górny 82	1884	dom	Płyta grubofalista	1993	średni	288	4,9
192.	Słońsk Górny 82	1884	piwnica	Płyta grubofalista	1993	zły	64	1,09
193.	Słońsk Górny 76	1865	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	120	2,04
194.	Słońska 17	1837	budynek inwentarski	Płyta grubofalista	brak danych	średni	60	1,02
195.	Słowackiego 24	830/10	garaż	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	47,5	0,81
196.	Sobieskiego 2	1518	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	109	1,85
197.	Sobieskiego 4	1517	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	109	1,85
198.	Sobieskiego 6	1516	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	109	1,85
199.	Sobieskiego 10	1514	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	109	1,85
200.	Solna 6		3 wiaty	Płyta grubofalista	1973	średni	1632	27,74
201.	Solna 6	2643/21	budynek administracji	Płyta grubofalista	1973	dobry	520	8,84
202.	Solna 6		budynek socjalny	Płyta grubofalista	1973	średni	170	2,89
203.	Solna 6		wiata nad podczyszczalnią ścieków	Płyta grubofalista	1973	średni	100	1,7
204.	Solna 6	2643/19	zabytkowa warzelnia	Płyta grubofalista	1973	dobry	1800	30,6
205.	Sosnowa 12	1357	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	120	2,04

206.	Sportowa 16	17/10	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	250	4,25
207.	Sportowa 17	2703	stodoła	Płyta płaska (karo)	brak danych	zły	160	2,72
208.	Sportowa 17	2703	wiata na siano	Płyta grubofalista	brak danych	średni	50	0,85
209.	Sportowa 17	2703	wiata	Płyta grubofalista	brak danych	średni	40	0,68
210.	Sportowa 24	11/3	budynek inwentarski	Płyta grubofalista	1978	średni	170	2,89
211.	Sportowa 26	9/12	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	200	3,4
212.	Sportowa (26) nie ma nr	9/15	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	240	4,08
213.	Sportowa 28	9/5	warsztat	Płyta grubofalista	2000	średni	54	0,92
214.	Sportowa 28	9/5	warsztat	Płyta grubofalista	2000	średni	40	0,68
215.	Sportowa 40	3/24	stajnia	Płyta grubofalista	1950	średni	60	1,02
216.	Sportowa 40	3/24	stodoła	Płyta grubofalista	1950	dobry	300	5,1
217.	Sportowa (nie ma nr)	2737	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	średni	150	2,55
218.	Staszica 5 i 7	151, 150, 115/1, 161/2, 161/4, 160/3, 152, 153	Markiewicz sanatorium szpital dziecięcy	Płyta grubofalista	1989	dobry	1622,28	27,58
219.	Staszica 8	144/2	budynek należący do Sanatorium Sanwit	Płyta grubofalista	1986	dobry	300	5,1
220.	Stawowa 11	2644	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	80	1,36
221.	Stawowa 13	2645	dom	Płyta grubofalista	1990	dobry	80	1,36
222.	Stawowa 15	2646	dom	Płyta grubofalista	1990	dobry	90	1,53
223.	Stawowa 17	2647	dom	Płyta grubofalista	1990	dobry	80	1,36
224.	Stawowa 19	2648	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	80	1,36
225.	Stawowa 21	2649	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	80	1,36
226.	Stawowa 23	2650	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	80	1,36
227.	Stawowa 25	2651	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	80	1,36
228.	Stawowa 27	2652	dom	Płyta grubofalista	1992	dobry	80	1,36
229.	Topolowa 2	2422	dom	Płyta grubofalista	1987	średni	200	3,4
230.	Topolowa 3A	1020/1	dom	Płyta płaska (karo)	brak danych	dobry	300	5,1
231.	Topolowa 6	979/4	dom	Płyta drobnofalista	1985	dobry	150	2,55
232.	Topolowa 14	2403	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	140	2,38
233.	Traugutta 5	133/1	hotel/restauracja	Płyta grubofalista	brak danych	średni	3500	59,5
234.	Traugutta 5	133/3	domki "Brda"	Płyta grubofalista	brak danych	średni	1120	19,04
235.	Traugutta 5	130/11	stajnia	Płyta grubofalista	brak danych	zły	250	4,25
236.	Traugutta 5	130/11	budynek gospodarczy	Płyta grubofalista	brak danych	nieznany	896	15,23
237.	Traugutta 5	130/11	wiata	Płyta grubofalista	brak danych	nieznany	135	2,29

238.	Traugutta 148	1696	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
239.	Traugutta 188	1783/38	stodoła	Płyta grubofalista	brak danych	średni	168	2,86
240.	Wesoła 1	241	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	160	2,72
241.	Wesoła 22	190	dom z przybudówką	Płyta grubofalista	brak danych	średni	100	1,7
242.	Widok 20A	769/7	dom	Płyta grubofalista	1993	dobry	120	2,04
243.	Wierzbowa 13	769/9	dom	Płyta grubofalista	1995	dobry	132	2,24
244.	Wiślana 3	130	dom	Płyta grubofalista	1974	średni	96	1,63
245.	Wiślana 3	130	garaż	Płyta grubofalista	1974	średni	15	0,25
246.	Wojska Polskiego 3	1298/1 1298/2	garaż - blaszak kontener śmietnik	brak danych	brak danych	nieznany	380	6,46
247.	Wojska Polskiego 5	1299/29	budynek socjalny	Płyta grubofalista	1952	zły	206	3,5
248.	Wojska Polskiego 33	1320/1	budynek wagi wozowej	brak danych	brak danych	nieznany	7	0,12
249.	Wojska Polskiego 33	1320/1	wiąta konstrukcji stalowej	brak danych	brak danych	nieznany	72	1,22
250.	Wojska Polskiego 58	1407/5	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	200	3,4
251.	Wojska Polskiego 63	2128	dom	Płyta drobnofalista	1986	dobry	200	3,4
252.	Wojska Polskiego 69A	1235/2	dom	Płyta grubofalista	1989	dobry	75	1,27
253.	Wojska Polskiego 75	2139/17	dom	Płyta grubofalista	1998	dobry	120	2,04
254.	Wojska Polskiego 100	1448/10	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	130	2,21
255.	Wołoszewska 42	242	dom	Płyta grubofalista	brak danych	b. dobry	90	1,53
256.	Wołoszewska 178 i 178A	2035/1 2035/2 2035/3	kilka budynków	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	320	5,44
257.	Wołoszewska 188	2032	dom i komórka	Płyta grubofalista	1979	dobry	80	1,36
258.	Wołoszewska 196	2045	dom	Płyta grubofalista	2002	dobry	129	2,19
259.	Wołoszewska 198	2025	stodoła z przybudówką	Płyta grubofalista	1988	średni	178	3,03
260.	Wołoszewska 204	2041	dom	Płyta grubofalista	1989	średni	80	1,36
261.	Wołoszewska 206	2040	dom	Płyta grubofalista	1984	średni	120	2,04
262.	Wołoszewska 206	2040	stajenka	Płyta grubofalista	1984	średni	24	0,41
263.	Wołoszewska 212	2006	budynek inwentarski	Płyta drobnofalista	1991	średni	235	3,99
264.	Wołoszewska 212	2005	garaż	Płyta drobnofalista	1991	średni	105	1,78
265.	Wołoszewska		przystanek autobusowy	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	8	0,14
266.	Zdrojowa 14A	529	sklep obuwniczy, budynek mieszkalny	Płyta grubofalista	brak danych	średni	120	2,04
267.	Zdrojowa 54/24	2687	dom	Płyta grubofalista	1989	średni	120	2,04
268.	Zdrojowa 54/26	2685	dom	Płyta grubofalista	1990	dobry	120	2,04
269.	Zdrojowa 54/28	2683	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	120	2,04

270.	Zdrojowa 54/34	2667	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	90	1,53
271.	Zdrojowa 54/35	2677	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	90	1,53
272.	Związkowców 4	2517	dom	Płyta drobnofalista	1990	dobry	120	2,04
273.	Związkowców 5	2477	dom	Płyta grubofalista	1987	dobry	150	2,55
274.	Związkowców 6	2518	dom	Płyta drobnofalista	1989	dobry	170	2,89
275.	Związkowców 9	2481	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	140	2,38
276.	Związkowców 10	2522	dom	Płyta płaska (karo)	brak danych	dobry	140	2,38
277.	Związkowców 11	2482	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	80	1,36
278.	Związkowców 12	2523	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	120	2,04
279.	Związkowców 13	2483	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	130	2,21
280.	Związkowców 14	2525	dom	Płyta grubofalista	1989	dobry	120	2,04
281.	Związkowców 16	2526	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	140	2,38
282.	Związkowców 18	2527	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	150	2,55
283.	Związkowców 19	2488	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	130	2,21
284.	Związkowców 21	2489	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	140	2,38
285.	Związkowców 23	2490	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	100	1,7
286.	Związkowców 26	2531	dom	Płyta grubofalista	1988	dobry	130	2,21
287.	Związkowców 34	2535	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	130	2,21
288.	Związkowców 39	2495	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	52	0,88
289.	Związkowców 43	2493	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	52	0,88
290.	Związkowców 50	2511	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	52	0,88
291.	Związkowców 52	2510	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	52	0,88
292.	Związkowców 54	2509	dom	Płyta grubofalista	1990	dobry	52	0,88
293.	Związkowców 56	2508	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	52	0,88
294.	Związkowców 58	2507	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	52	0,88
295.	Żytunia 38	2189/2	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	130	2,21
296.	Żytunia 51	1148/1	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	120	2,04
297.	Żytunia 63	2168/1	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	96	1,63
298.	Żytunia 65	2169/1	dom	Płyta grubofalista	brak danych	średni	80	1,36
299.	Żytunia 71	2172	dom	Płyta grubofalista	brak danych	dobry	180	3,06
Razem Dachy							47334,28	804,16

Inne obiekty zawierające azbest:

Lp.	Właściciel	Nr działki	Rodzaj wyrobu	Ilość
1.	Sanatorium Gracja Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 87-720 Ciechocinek	1298/1 1298/2	kanały wentylacyjne	135m
2.	Szpital Uzdrawiskowy nr 1 PUC S.A. Ul. Kościuszki 10 87-720 Ciechocinek	teren miasta	rury azbestowe o średnicy 16cm	16m
3.	Uzdrowiskowy Zakład Górnicy PUC S.A. Ul. Kościuszki 10 87-720 Ciechocinek	teren miasta	Rury azbestowe	7km
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechocinku ul. Nieszawska 21 87-720 Ciechocinek	teren miasta	rury azbestowo- cementowe do przepływu wody pitnej	7km
5.	Hotel Amazonka Spółka z o.o. ul. Traugutta 5 87-720 Ciechocinek	133/1	hotel/restauracja płyta elewacyjna płaska	1920m ²